

CHRYSLER (DODGE, PLYMOUTH, OLDSMOBILE, DE SOTO)

Ref:

Descrip.

FRACO	HGX-1182105/6-MLO	Modelo	COMMANDER / RAM 2500, 3500 / ADVENTURER	Ø cilindro	99,5 mm (3.917")	Carrera	90,9 mm (3.580")		
TF	DC	Motor	HEMI OHV 345	Año	03-07	c.c	5.654	Tipo:	Gasolina




ORDEN DE APRIETE DE CABEZA DE CILINDROS (CULATA-CÁMARA)

ALTURA CABEZA


Nueva	117,6 (4.633")
Mínima	No reporta
Def. max.	0.05 (0.002")
Maq. Max.	No reporta

TORQUES

1 apriete	25 lb-pie
2 apriete	40 lb-pie
3 apriete	*+90° giro
4 apriete	T. 8mm 25 lb-pie
Tapa punterías	70 lb-pulg.




HGX-1182105-MLO



HGX-1182106-MLO

Volumen de la cámara 84,9 - 85 cc

CILINDROS



Encendido 1-8-4-3-6-5-7-2 Rel. Comp. 9,6:1


RETENEDORES

Cigüeñal del.	.
Cigüeñal tras.	.
Árbol de levas	.
Otros	.
Sellos de válvula	.

OBSERVACIONES Y APUNTES PERSONALES

* En las piezas con apriete angular es imprescindible sustituir los tornillos para un nuevo montaje de la pieza y/o checar su longitud conforme a las especificaciones del fabricante.

DIAGRAMAS



ASISTENCIA TÉCNICA
(449) 1226416
Nextel: 62*13*7139