

# HONDA

Ref:

Descrip.

FRACO **HGX-3540205-MLO**

Modelo **ACCORD EX, EXR**

Ø cilindro 86 mm (3.386") Carrera 97 mm (3.820")

TF DC

Motor F23 A1 SOHC

Año 98 - 02

c.c 2.254

Tipo: Gasolina



## ORDEN DE APRIETE DE CABEZA DE CILINDROS (CULATA-CÁMARA)



## CILINDROS

### ALTURA CABEZA

Nueva	100 mm (3.939)
Mínima	No se admite
Def. max.	0.2 mm (0.008")
Maq. Max.	

### TORQUES

1 apriete	22 lb-pie
2 apriete	*+90° giro
3 apriete	*+90° giro
4 apriete	**
Tapá punterías	



↓  
Frente del carro

Encendido 1-3-4-2 Rel. Comp. 9,3:1

### RETENEDORES

Cigüeñal del.	
Cigüeñal tras.	.
Árbol de levas	.
Otros	.
Sellos de válvula	.

### OBSERVACIONES Y APUNTES PERSONALES

\* En las piezas con apriete angular es imprescindible sustituir los tornillos para un nuevo montaje de la pieza y/o checar su longitud conforme a las especificaciones del fabricante.

\*\* Si usa tornillos nuevos siga este orden de apriete: 22 lb-pie + 90° giro + 90° giro + 90° giro

### DIAGRAMAS



ASISTENCIA TÉCNICA  
(449) 1226416  
Nextel: 62\*13\*7139